

## 川岸露天風呂 復旧の軌跡

2015年 9月10日の大雨で 川岸露天風呂の浴槽の一つが 流されてしまいました。

社員により 復旧作業が行われ 無事復旧することが出来ました。



大雨の後は 浴槽の一つが流され、残った浴槽の下も かなり えぐられていました。



碎石やセメント袋は 担いで現場に持って行きました。

汗びっしょりでTシャツの色が違っているのが お分かりになるでしょうか？

88段の階段を 1日 20往復した事も数回ありました。



鉄筋を入れて強度をつけました。



復旧させた浴槽の周囲にコンクリート打ちました。その後型枠を外し、写真のように以前のような感じなり、2015年12月22日“完全復活”を果たしました。これでまた皆さまに明賀屋本館の川岸露天風呂をお楽しみいただけます。